



高浜発電所2号機 発電機水素ガス冷却器冷却水の漏れ



水素ガス冷却器系統概要図



漏れ箇所の状況図

漏れ箇所
(ドレン配管付根付近)
漏えい状況
約0.8リットル/分

