



美浜発電所2号機の定期検査状況について (調整運転中における電気出力の変動の原因と対策)

系統概要図



B系統切替操作



対策

○今回の事例を含めて、確認を怠ったことによるトラブル事例を用いて、運転員全員に対して操作のステップごとに「1操作・1確認」を行って次の操作を進めることの重要性を再認識させるための研修を実施するとともに、今後も継続的に実施する。

○OJTの際、操作者の操作に対する指導員の確認を徹底させる。

○上位者が、あらかじめOJT指導員に対して、操作のポイントやリスクを問いかけて確認し、それらが現場で確実に指導されるようにする。