


再発防止対策の概要

構造図等の確認・検査計画との照合不十分に伴う対策イメージ



[取替に伴う設備担当と検査担当者間の設備情報伝達が適切にできていなかったことに対する対策]

