


高浜発電所 2 号機 第 2 6 回定期検査の作業工程

平成 2 2 年 6 月 9 日から、以下の作業工程にて実施しています。



黒塗りは実績を表します。

(参考) 高経年化対策として実施した主な作業

○原子炉格納容器鋼板の肉厚計測  
原子炉格納容器の鋼板に腐食がないかを確認するため肉厚測定を実施し、異常がないことを確認しました。

以 上