



大飯発電所4号機「1次冷却材飽和温度注意」警報の発信について


系統概要図



原子炉容器構造図



炉内計装配置図



○: 熱電対 (温度検出器) 取付位置

平成24年7月25日 5時27分
 「1次冷却材飽和温度注意」警報発信
 当該計測値(約336度)と、飽和温度(345度)の差が警報設定値(9度)を下回ったため警報が発信