

別 紙

大飯発電所
「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の
改訂に伴う耐震安全性評価結果
(原子力安全・保安院での審議状況の反映)

平成22年11月25日
関西電力株式会社

はじめに

平成18年9月20日付「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」等の改訂に伴う既設発電用原子炉施設の耐震安全性の評価等の実施について」(平成18・09・19原院第6号)等に基づき、当社は大飯発電所1～4号機の耐震安全性評価を実施しており、これまでに平成20年3月31日付「大飯発電所 耐震安全性評価結果の中間報告について」(関原発第534号)、および平成21年3月31日付「大飯発電所 耐震安全性評価結果中間報告書(追補版)の提出について」(関原発第622号)を提出してきた。

本報告書は上記の報告内容に対する原子力安全・保安院における審議状況を反映し、一部補正したものである。

- 1章 敷地周辺・敷地近傍・敷地の地質・地質構造**
- 2章 基準地震動Ssの策定**
- 3章 安全上重要な建物・構築物の耐震安全性評価(略)**
- 4章 安全上重要な機器・配管系の耐震安全性評価(略)**

1章 敷地周辺・敷地近傍・敷地の地質・地質構造

目次

第1章 敷地周辺・敷地近傍・敷地の地質・地質構造

1. 調査の概要	1-2
2. 敷地周辺の地形、地質・地質構造	1-11
2-1 概要	1-12
2-2 三方断層	1-21
2-3 熊川断層	1-32
2-4 上林川断層	1-49
2-5 FO-A断層、FO-B断層、FO-C断層	1-70
2-6 活断層の傾斜角	1-92
3. 敷地近傍の地形、地質・地質構造	1-98
3-1 敷地近傍の地形調査結果	1-99
3-2 O1リニアメント	1-101
3-3 O2リニアメント	1-115
3-4 O3リニアメント	1-131
4. 敷地の地形、地質・地質構造	1-142
5. FO-A～FO-B断層の活動に伴う地盤変位・傾斜に関する検討	1-168
引用文献	1-196

1. 調査の概要


地質調査の概要

既存のデータに加えて、新耐震指針を踏まえ、変動地形学的調査・詳細地表地質調査・地球物理学的調査等を適切に組み合わせて調査を実施

調査範囲

【凡例】

- : 陸域調査範囲
- : 海域調査範囲



美浜発電所周辺については、日本原子力発電(株)において敦賀3、4号機の申請時の調査および追加調査が実施されており、その調査データを使用した。また、美浜発電所の敷地近傍陸域については、日本原子力発電(株)、(独)日本原子力研究開発機構と協調して実施した。

分類	調査項目	範囲
変動地形学的調査	空中写真判読	半径約30km
	航空レーザ測量	①, ⑥, ⑩
詳細地表地質調査	踏査(剥ぎ取り含む)	特に、■
	ボーリング調査	①, ②, ③, ④ ⑤, ⑦, ⑪
トレンチ調査・ピット調査	トレンチ調査・ピット調査	①, ④, ⑦, ⑨, ⑪
	航空重力探査	■
地球物理学的調査	反射法地震探査	②, ⑤, ⑧, ⑪
	海上音波探査	ジオパルス・マルチ
	既存記録再解析	前面海域
	他機関記録再解析	前面海域周辺海域

変動地形学的調査

下表に示す変動地形・リニアメント判読基準に基づき、敷地周辺陸域において、空中写真判読により判読できる直線あるいはゆるやかな弧状に配列する変動地形の可能性がある地形をリニアメントとして抽出した。

判読に際しては、変動地形学的調査の観点から、地形発達過程を考慮しながら行った。

リニアメントの成因としては、地形の切斷・屈曲、撓曲、傾動・逆傾斜等、現在の地殻変動に起因するものと、既に活動が終息した断層、地質構造、堆積構造等を反映した活断層とは無関係の地形に分けられる。

変動地形・リニアメント判読基準


分類 (ランク)	山地・丘陵内		段丘面、扇状地等の平坦面上	
	崖・鞍部等	尾根・水系の屈曲	崖・溝状凹地	撓み・傾斜面
A	・新鮮な崖等の連続からなり、山地高度・丘陵高度に一様な高度差が認められるものでかつ、延長上の段丘面に同方向の崖が認められるもの。	・尾根・水系が長い区間で同方向に屈曲し、かつ屈曲は鮮明であり、河川の規模と屈曲量との相関あるいは閉塞丘、風隙等の特異な地形が認められるもの。	・崖、溝状凹地等からなり、方向が水系の側刻方向と異なり、かつ、 (1)時代の異なる複数の段丘面に連続し、古い段丘面ほど比高が大きいもの。 (2)崖面が段丘面の傾斜方向とは逆向きを示すもの。 (3)山地・丘陵内の明瞭な崖等に連続するもの。	・撓み量、傾斜角が大きく、延長が長いものあるいは延長は短いが、撓み量、傾斜角が大きく、段丘面の傾斜方向とは逆向きであるもの。
B	・崖等の連続からなり、山地高度・丘陵高度に一様な高度差が認められるもので、 (1)地形形態は鮮明であるものが段丘面との関係が不明なもの。 (2)地形形態はやや不鮮明であるが、延長上の段丘面に同方向の崖が認められるもの。	・尾根・水系が同方向に屈曲し、かつ屈曲は鮮明であり。 (1)連続区間も長いが、河川の規模と屈曲量との相関あるいは閉塞丘、風隙等の特異な地形のいずれも認められないもの。 (2)連続区間は短いが、河川の規模と屈曲量との相関あるいは閉塞丘、風隙等の特異な地形のいずれかが認められるもの。	・崖、溝状凹地からなり、方向が水系の側刻方向であるが、 (1)時代の異なる複数の段丘面に連続し、古い段丘面ほど比高が大きいもの。 (2)崖面が段丘面の傾斜方向とは逆向きを示すもの。 (3)山地・丘陵内の明瞭な崖等に連続するもの。	・撓み量、傾斜角は小さいが、段丘面の傾斜方向とは逆向きのもの。 ・撓み量、傾斜角が大きいが、延長は短く、段丘面の傾斜と同方向であるもの。
C	・崖等の連続からなり、山地高度・丘陵高度に一様な高度差があるが、地形形態は一部で不鮮明かあるいは不連続となるもの。	・尾根・水系が同方向に屈曲するが、河川の規模と屈曲量との相関が認められないもので、 (1)連続区間は長いが、屈曲は不鮮明なもの。 (2)屈曲は鮮明であるが、連続区間が短いもの。	・崖、溝状凹地等からなり、比高が小さく、一部で不鮮明かあるいは不連続となるもの。	・撓みの形態が不鮮明あるいは傾斜角は小さく、段丘面の傾斜と同方向であるもの。
D	・崖等の連続からなるが、山地高度・丘陵高度にみられる高度差は局所的で一様でないもの。	・尾根・水系が同方向に屈曲しているが、連続区間が極めて短いもの。	・崖、溝状凹地等からなり、不鮮明なもの。	・撓みの形態が不鮮明あるいは傾斜角は小さく、短いもの。

陸域における詳細な地質調査

陸域における地質調査において、地表地質踏査については、表土を剥ぎ取る等してデータ採取を行うなど、調査(データ)密度の向上に努めた

必要に応じて

トレントチ調査



トレントチを掘り、断層を直接確認し、活動時期等について評価

(例：熊川断層)




断層の存否や性状を直接確認し、年代試料分析から活動時期を評価

剥ぎ取り調査



(例：○2リニアメント)


地表を剥ぎ取り、断層を直接確認し、活動時期等について評価



断層の存否や性状を直接確認し、年代試料分析から活動時期を評価


陸域における詳細な地質調査

反射法地震探査




起震車で地面に振動を与え、この振動を受振器で観測し、振動の到達する時間を解析して非破壊的に地下の構造を推定

(例：熊川断層)




地表面下の情報を捉え、
断層の存否の評価に活用

航空レーザー測量



航空機から地上に向けて
レーザパルスを照射し、地
上から反射し戻ってくる
レーザを受信し、地表面を
3次元で計測

(例：上林川断層)



精密な微地形情報を把握し、
変動地形の評価に活用

海域における詳細な地質調査


航空重力探査



航空重力探査により、陸域から沿岸域を経て海域にかけての重力異常の変化を明らかにする。

長波長成分を除去(フィルター処理)することにより、地震発生層上面の起伏を捉える。


(例：郷村断層、山田断層)



地下構造の
情報捉えて、
起震断層の
長さの評価
に活用

海上音波探査


最新の調査技術(ジオパルス・マルチチャンネル音波探査)を用いて、高精度の調査を実施。



海底下の情報を捉え、断層の存否
や活動性評価

若狭湾周辺の主な断層の分布

- 新指針に基づき事業者が中間報告書等において評価した断層
- (○) 原子力安全・保安院が同時活動を考慮するよう指示した断層
- 中間報告書等の提出以降に変更された箇所
- 活断層として評価する必要のない断層
- 地震調査研究推進本部による鍛冶屋断層以南の断層



*原子力安全・保安院「活断層等に係る評価の中間的整理(案)」(平成21年8月31日)より

若狭湾周辺の主な断層評価一覧表

断層	断層長さ		地震動評価上の長さ	その他(断層の性状)		
				断層のタイプ	走向	隆起方向
① 和布一千飯崎沖断層	約42km	※1	※2	60km	逆	N-S～NE-SW
② 甲楽城断層	約19km				左横ずれ	NW-SE
③ 山中断層	活断層でない			—	—	—
④ 柳ヶ瀬断層	約31km			同左	左横ずれ	N-S～NNW-SSE
⑤ ウツロギ岬北方一 いけのこうち 池河内断層	約23km			同左	左横ずれ	N-S～NW-SE
⑥ 浦底一内池見断層	約18km			同左	左横ずれ	NW-SE
⑦ 敦賀断層	約23km			同左	右横ずれ	NE-SW
⑧ 白木一丹生断層	約15km		20km ※3	逆	N-S	東
⑨ C断層	約18km			同左	逆	N-S
⑩ 野坂断層	約12km	※1	49km	左横ずれ	NW-SE	南,一部北
⑪ B断層	約21km				左横ずれ	NW-SE
⑫ 大陸棚外縁断層	約14km			右横ずれ	NE-SW	南東
⑬ 三方断層	約27km			同左	逆	N-S
⑭ 熊川断層	約18km		22.9km ※4	左横ずれ	NNW-ESE	南
⑮ FO-A断層	約24km	※1	35km ※5	左横ずれ	NW-SE	南西
⑯ FO-B断層	約11km			左横ずれ	NW-SE	南西
⑰ FO-C断層	約2.5km		20km ※6	右横ずれ	NE-SW	北西
⑱ 上林川断層	26km以上		39.5km ※7	右横ずれ	NE-SW	北
⑲ 郷村断層	約34km			同左	左横ずれ	NW-SE
⑳ 山田断層	約33km			同左	右横ずれ	NE-SW

※1:合同Cサブグループにおいて、同時活動を考慮して地震動を評価すべきと指摘。

* 断層のタイプ、走向、隆起方向は主たるもの記載

※2:合同Cサブグループにおいて、基準地震動Ssの妥当性確認の観点から、和布一千飯崎沖断層・甲楽城断層、柳ヶ瀬断層及び鍛冶屋断層～関ヶ原断層(120km)について念のため同時活動を考慮するよう指摘。

※3:断層モデルを用いた評価において、断層面積から算定した地震規模がM6.8以上になるように設定。


※4:小浜湾内において、後期更新世以降の断層活動による変形の可能性が否定できない反射面の落差が更新世以降の地層に認められた地点も熊川断層の一部として設定。

※5:FO-A断層及びFO-B断層は、その特徴が類似しており近接してほぼ同一直線状にあることから、一つの断層として設定。

※6:孤立した短い活断層として評価。

※7:調査により断層の南西端を特定することは難しいことから、断層の延長を確実に否定できる福知山付近まで延伸して設定。

大飯発電所周辺の断層



活断層研究会編「新編日本の活断層(1991)」

(活断層に関する主な文献)

- ・岡田・東郷編(2000)
「近畿の活断層」
- ・池田他編(2002)
「第四紀逆断層アトラス」
- ・中田・今泉編(2002)
「活断層詳細デジタルマップ」
- ・海上保安庁水路部発行
5万分の1沿岸の海の基本図「若狭湾東部」(1980)
5万分の1沿岸の海の基本図「若狭湾西部」(1980)
- ・地質調査所発行
50万分の1活構造図「岡山」(1985)
50万分の1活構造図「金沢」(1985)
50万分の1活構造図「京都(第2版)」(2002)
20万分の1海洋地質図「ゲンタツ瀬海底地質図」(2000)
20万分の1海洋地質図「経ヶ岬沖海底地質図」(1993)

等

凡例

- | | |
|-------|-----------------------|
| 陸上活断層 | |
| --- | 活断層である事が確実なもの(確実度Ⅰ) |
| - - - | 活断層である事が推定されるもの(確実度Ⅱ) |
| ----- | 活断層の疑いのあるリニアメント(確実度Ⅲ) |
| 地震断層 | |
| | 伏在断層 |
| 海底活断層 | |
| ----- | 活断層であることが確実なもの |
| - - - | 活断層であると推定されるもの |
| ~~~~~ | 活撓曲 |




30km圏内の主な断層
(審議のポイントに挙げられている断層)

敷地から30km以遠の活断層については、断層長さと敷地からの距離を考慮すると、30km範囲内の活断層による影響を上回るものではない。

2. 敷地周辺の地形、地質・地質構造

2-1 概 要

敷地周辺の陸域の地形の概要




凡例

	Aランク
	Bランク
	Cランク
	Dランク

短線は地形的に低い側を、矢印は地形の屈曲方向を示す。
短線がないリニアメントは両側で高度の不連続が認められないもの。

0 5 10km

敷地周辺の陸域の地質の概要



文献調査・地表地質調査


陸域の地質層序

地質年代						
		完新世				
新生代	第四紀	更新世				
		冲積層、新期扇状地堆植物及び崖堆植物 段丘堆植物(低位段丘堆植物・中位段丘堆植物・高位段丘堆植物)及び古期扇状地堆植物				
	新第三紀	鮮新世				
		伊根層群	No 能登野層 Ko 古琵琶湖層群			
		中中新世	Qd 石英閃綠岩 青葉山安山岩類 A2・A3 大山安山岩 Uc 內浦層群			
		Ht 北但層群 丹後層 Ha 北但層群 綱野層 Ho 北但層群 豊岡層 Hy 北但層群 八鹿層				
		G6 宮津花崗岩 R1 音海流紋岩	G3 蘇洞門花崗岩類 G7 江若花崗岩 G5 雲谷山花崗岩			
		中生代	白亜紀 後期			
Nb 難波江層群(荒倉層を含む)	Fu 古屋層 S 周山コンプレックス K 雲ヶ畠コンフレックス H 灰屋コンフレックス T 鶴ヶ岡コンフレックス Y 由良川コンフレックス					
前 期	G1 舞鶴花崗岩					
ジュラ紀	Sd 志高層群					
古生代	三疊紀	下見谷層 Sa 黄岩・砂岩 Sb 緑色岩類・凝灰岩	夜久野オフィオラフト Yg 緑色岩類・頁岩 Yf 瓦長岩 Yd 石英閃綠岩 Yb 変斑れい岩 Yu 超苦鉄質岩類	舞鶴層群 Ms 砂岩 Mm 黄岩 Mg 緑色岩類	超丹波帶 Hk 氷上層 Oi 大飯層 Kz 上月層	
	ペルム紀	大江山オフィオラフト Oe 超苦鉄質岩類	Yr 变花崗岩(角鉄花崗岩)	Ou 大浦層 Os 大島層	O 1-15	
	石炭紀					
	デボン紀～オルドビス紀					
	新生代第四紀更新世～新第三紀～古第三紀	D 岩脈 (Di ドレライト Di 閃綠岩)	An 安山岩 Gp 花崗斑岩	De デイサバ Gp 花崗斑岩	Ry 流紋岩	

敷地前面海域の調査測線


これまでの調査

(高浜3, 4号機＋大飯3, 4号機)



今回の調査

(当社調査, 他機関再解析)



調査者		調査手法
事業者	関西電力(株)	(高浜3,4号機) ・スパークー・シングル (大飯3,4号機) ・スパークー・シングル (今回の調査) ・ジオ・パルス・マルチ
		約1,020km
他機関	日本原子力発電(株)	・ウォーターガン・シングル
		約430km
他機関	海上保安庁水路部 (現 海洋情報部)	・スパークー・シングル
		約1,220km
他機関	地質調査所 (現 (独)産業技術総合研究所 活断層研究センター)	・エアガン・シングル
		約1,620km


凡例

- 関西電力(株)スパークー(1978, 1982, 1983年調査)
- 関西電力(株)ジオ・パルス・マルチ(2006, 2007, 2008年調査)
- 海上保安庁水路部スパークー(1979年調査)
- 地質調査所エアガン(1987年調査)
- 日本原子力発電(株)ウォーターガン・シングル(1998年調査)


【今回の調査の特徴】

- 敷地近傍および断層周辺について、
測線をより密に配置した調査
- 最新の技術を用いた海上音波探査を実施
- 他機関の記録の再解析も実施

敷地前面海域の調査測線(小浜湾付近)




敷地前面海域の海底地形



●海底地形

- ・海岸線の大部分がアリス海岸を呈し、水深約120～130m付近の傾斜変換部を境として、大陸棚と斜面に分けられる。
- ・大陸棚は敷地前面海域の大部分を占め、極めて緩やかに傾斜する平坦面で形成される。(一部で礁、堆、谷状地形等の起伏あり)

小浜湾内の海底地形



●海底地形

- ・海底地形は全体として起伏に乏しく平滑であり、湾口にむけて緩やかに傾斜している。
- ・最深部は湾口付近にあり、水深約30mに達する。

海域の地質層序



海上音波調査(既往・今回)
海上ボーリング(既往)

文献調査

区分		陸域		海 域															
文献名		関西電力側	関西電力側	日本原電側	海上保安庁水路部		地質調査所		福井県	田中・小草									
地質時代		敷地周辺		敷地前面	敦賀発電所	若狭湾西部 (1980)	若狭湾東部 (1980)	経ヶ岬沖 (1993)	ゲンタツ瀬 (2000)	柳ヶ瀬断層帶 (1997)	山陰沖 (1981)								
第四紀	完新世		沖積層 新期扇状地堆積物		A	A	I_w	I_w	T2 F.	P ₁	e								
	更新世	後期	古期扇状地堆積物 段丘堆積物		B	B	II_w	II_w											
			能登野層		C ₁	C ₂													
		中期			C ₃	C ₄	III_w	III_w											
			能登野層		D	IV_w	IV_w												
	鮮新世	後期			H2 F.	H2 F.	T1 F.	T1 F.	K2 F.	K2 F.	d ₂								
			石英閃綠岩																
		前期	青葉山安山岩類 大山安山岩		H1 F.	HF.	K1 F.	K1 F.											
			内浦層群 北但層群																
	中新世	後期			R	R	V_w	V_w	B	c									
			花崗岩, 流紋岩 丹波帶, 超丹波帶 舞鶴帶																
		中期																	
先新第三紀										a									

2-2 三方斷層


地震調査研究推進本部の公表内容



『三方・花折断層帯の長期評価について』^{*}
(平成15年3月12日公表)

地震調査研究推進本部の「三方・花折断層帯の長期評価について」において、三方断層帯と花折断層帯に区分して評価している。
三方断層帯: 約26km, M7.2
花折断層帯: 約58km, M7.8

三方断層(海域のA断層)に関する主な文献



断層名	長さ	分類	変位の向き
① 名称なし	約5.5km	推定断層 推定伏在断層	東側隆起

断層(顕在):地質構造が海底面に現れているもの[太線]
 断層(伏在):地質構造が海底面に現れていないもので、構造運動が海底下のある層準までに終わっているものの[細線]
 推定断層:海底地形、周辺陸上地質等から推定される地質構造[破線]


断層名	長さ	確実度	変位の向き
若狭湾断層群S ₉	4km	II	東側隆起

確実度 I:活断層であることが確実なもの
 確実度 II:活断層であると推定されるもの
 確実度 III:活断層の疑いがあるもの

断層名	長さ	分類	変位の向き
① 名称なし	約6km (海上部を図説)	逆断層	東傾斜 (東側隆起)

逆断層、正断層、横ずれ断層、未区分の断層に分類し、図示

三方断層(陸域)に関する主な文献



断層名	長さ	確実度	変位の向き
4 三方断層	15km	I, III	東側隆起

確実度 I : 活断層であることが確実なもの
 確実度 II : 活断層であると推定されるもの
 確実度 III : 活断層の疑いがあるリニアメント


断層名	長さ	確実度	変位の向き
5A+7 三方断層	18km	I ~ II	東側隆起
5B 倉見峠断層	6km	II	東側隆起

確実度 I : 活断層であることが確実なもの
 確実度 II : 活断層であると推定されるもの

断層名	長さ	分類	変位の向き
① 三方断層帯	約18km (図説)	活断層 推定活断層	東側隆起

活断層: 過去に繰り返し動いてきた跡が地形に現れ、今後も活動を繰り返すと考えられる断層
 推定活断層: 地形的な特徴により活断層の存在が推定されるが、現時点では明確には特定できないもの

三方断層の調査結果概要（三方断層周辺の地形）




- ・久々子から熊川にかけて、西側が低地（沈降）、東側が野坂山地（隆起）となっており、その境界にリニアメントが判読される
- ・リニアメントを境に山地高度の差は、気山付近から倉見付近で大きいが、倉見峠より南で認められなくなる



凡例
— Bランク
- - Cランク
- · - Dランク

0 4km




凡例
↓：リニアメント位置

三方断層の調査結果概要（南端部他）


【詳細ルートマップ】

西方リニアメント延長部



リニアメント延長部に緑色岩が広く分布し、顕著な破碎は認められない

リニアメント延長部




凡例

	砂岩
	泥岩
	チャート
	緑色岩

美濃-丹波帶
中・古生層

【新道南東方の断層露頭】




断層面は湾曲している

凡例

少なくとも後期更新世以降
の活動はないと判断

三方断層(A断層)北端の評価の見直し経緯



[南端] 新道北東方の断層露頭
(後期更新世以降の活動はないと判断)

これまでの評価

- ① 海上音波探査記録で、B層以浅の地層に変位。変形が認められない(後期更新世以降の活動が認められない)と評価した測線を北端とした。

[北端は、事業者で実施した記録(NDGM5)]

- ② 北端では、R層(音響基盤)の東側隆起が認められなくなり、累積変位量が終息する。




- 三方断層の長さは、NDGM5測線(北端)～新道北東方の断層露頭(南端)で評価

[約27km (26.1km) = 左図 ←→]




クロスチェックのため実施された海上音波探査において、三方断層(A断層)の北端で後期更新世以降の活動が否定できない変形構造が認められたことから、三方断層(A断層)の北方延長位置の記録を再確認し、より確実な端部を検討。


三方断層(A断層)の北端の評価(1/3)




三方断層(A断層)の北端の評価(2/3)



三方断層(A断層)の北端の評価(3/3)




三方断層の評価の概要



2-3 熊川断層

熊川断層に関する文献



断層名	長さ	確実度	変位の向き
5 熊川断層	9km	I	左横ずれ 南側隆起

確実度 I : 活断層であることが確実なもの
 確実度 II : 活断層であると推定されるもの
 確実度 III : 活断層の疑いがあるリニアメント


断層名	長さ	確実度	変位の向き
6 熊川断層	12km	I	左横ずれ

活断層の確実度
 確実度 I : 活断層であることが確実なもの
 確実度 II : 活断層であると推定されるもの
 断層組織地形
 連続性に富むシャープなリニアメント (L)
 主なリニアメント


断層名	長さ	分類	変位の向き
熊川断層帯	12km (図説)	活断層	左横ずれ 南側隆起

活断層 : 過去に繰り返し動いてきた跡が地形に現れ、今後も活動を繰り返すと考えられる断層
 推定活断層 : 地形的な特徴により活断層の存在が推定されるが、現時点では明確には特定できないもの

熊川断層に関する地形調査結果及び東端付近の地表地質調査結果




記号の凡例




- リニアメント延長部に健岩露頭が密に分布し、断層は認められない。
- 岩盤中のへき開や層理面はNNW方向が卓越。
- NNW方向に延びるチャートには変位が認められない。

熊川断層は、石田川から東方には延びない。




熊川断層の活動性(トレント調査結果)



トレント調査位置は、仮屋東方の低位段丘面と山地斜面末端の境界。

凡例

- ① 層：暗灰褐色疊混じり砂質シルト
- ② 層：淡灰色軟質シルト～粘土
- ③ 層：黄褐色疊混じり砂質シルト
- ③' 層：褐色疊混じりシルト
- ④ 層：赤褐～黄褐色疊混じり砂質シルト～シルト質砂土
- ⑤ 層：淡褐色シルト
- ⑥ 層：淡黃褐～赤褐色シルト
- ⑦ 層：赤褐～黃褐色疊混じりシルト
- ⑦' 層：黄白～赤褐色シルト
- ⑧ 層：赤褐～黄白色シルト
- ⑨ 層：赤褐～黄白色シルト
- ⑨' 層：赤褐～黄白色疊混じりシルト
- ⑩ 層：赤褐色砂模混じりシルト
- ⑪ 層：暗赤褐色角砾層
- ⑫ 層：淡灰色チャート




熊川断層は、下位の⑨'層、⑦'層、⑥層、
⑤層に変位・変形を与え、④層に覆われる。


火山灰分析結果より、⑤層からは始良Tn
テフラ(AT:約2.6～2.9万年前:町田・新井,
2003)を、②層からは阪手テフラ(約1.6万
年前:東郷他, 1997)を検出。

最新活動時期は、始良Tnテフラ
降灰時以降かつ阪手テフラ降灰
時以前である。


熊川断層の小浜湾内への連続性に関する検討結果



【A-2G】 熊川断層延長部




【A-5G】 熊川断層延長部



凡例

— B層上面
— C層上面



数字(角度)は水平・垂直比が1:1の傾斜角度

小浜湾において実施した海上音波探査の結果、
熊川断層延長の海域には、後期更新世以降の
地層に変位・変形が認められない。

熊川断層の当初の評価



断層の活動性

- ・後期更新世以降の活動あり。
- ・最新活動時期は、姶良Tnテフラ降灰時(約2.6～2.9万年前)以降かつ阪手テフラ降灰時(約1.6万年前)以前。

長さ約20kmの活断層と評価

断層の連続性


- ・西端：北西延長海域において、後期更新世以降の地層に変位・変形が認められることから海岸線とする。
- ・東端：リニアメントが石田川から東側には判読されないこと、東側延長部には健岩が密に分布し断層が認められること、さらにNNW方向に延びるチャートに左ずれの変位が認められることから、角川付近とする。

【コメント】


- ①小浜湾付近の陸上の断層の位置を明瞭にし、海上音波探査結果により西端を評価する場合で、断層の延長位置が特定しにくいのであれば、幅を考慮して記録の確認をすること。
- ②測線A-2Gでは、音波散乱層のすぐ南側に判断の難しい撓みが認められる。

熊川断層西端付近における補足調査及び海上音波探査記録の再検討を実施

補足調査位置(熊川断層西端)




反射法地震探査・ボーリング調査結果(熊川断層西端)




反射法地震探査およびボーリング調査の結果、E1、E2測線において、
堆積層に断層による変位・変形はないと判断した。


ボーリング調査結果(熊川断層西端)



反射法地震探査結果(熊川断層西端)




調査位置図



反射記録断面(F測線)


反射法地震探査の結果、F測線において、基盤岩上面(想定)や堆積層中に断層による変位・変形が認められない。

地表地質調査と高速道路切土法面の確認結果(熊川断層西端)



地表地質調査の
結果、熊川断層
に相当する断層
は認められない。


熊川断層西端部の地質図



反射法地震探査E2測線付近の高速道路切土法面の記録
を確認した結果、断層は認められない。


切取法面平面図および写真是、西日本高速道路株式会社殿より提供いただいた
今富トンネル施工記録より掲載。

高速道路今富トンネル施工記録の確認結果(熊川断層西端)




凡例	
a	沖積層
f	扇状地堆積物
ll	低位段丘堆積物
lm	中位段丘堆積物
m	混在岩
ss	砂岩
ch	チャート
gs	緑色岩類
	丹波帶
	層理面の走向傾斜
	面構造の走向傾斜
①N10° E/20° S	今富トンネル展開図に記載された断層の走向傾斜を転記

- 反射法地震探査E2測線付近の今富トンネル展開図には5条の断層及び断層粘土が記載されている。
- その断層の走向傾斜は熊川断層の走向傾斜(WNW方向、高角度)と調和的でないことから、熊川断層に相当する断層ではないと判断した。
- なお、これらの断層に対応するリニアメントは認められない。




西日本高速道路株式会社殿より提供いただいた今富トンネル施工記録に加筆。 1-43


測線A-2Gで認められる曲がりについて




測点10.2付近では、音波散乱層に向かって下がる緩やかな曲がりがC層上面に認められるが、C層中にはC層上面と調和的に累積性を示す顕著な曲がりは認められない。



保安院調査(小浜湾内)を受けた検討－反射断面図B-4G(測線JNO-aに相当)に関する検討－



保安院調査(小浜湾内)を受けた検討－反射断面図B-4G(測線JNO-aに相当)に関する検討－



【指摘箇所周辺の測線】



②A-5G

測点3.2付近では、音波散乱層周辺部で反射面の曲がりは認められない。


③AB-100G

測点29.7付近では、音波散乱層に向かって下がる極めて緩やかな曲がりがC層上面に認められるが、C層中にはC層上面と調和的に累積性を示す顕著な曲がりは認められない。


- ・音波散乱層の分布域周縁部では曲がりが認められる箇所と認められない箇所がある。
- ・曲がりが認められる箇所においても、深部から累積性を有する曲がりは認められない。



保安院調査(小浜湾内)を受けた検討－反射断面図B-4G(測線JNO-aに相当)に関する検討－



【A-5G】



【検討結果】

- 保安院が変形構造を指摘した箇所付近において当社が実施した海上音波探査結果では、後期更新世以降の地層に断層による変位・変形は認められない。
- 指摘箇所の周辺において実施した海上音波探査結果からも、後期更新世以降の地層に断層による変位・変形が認められない。

熊川断層の西端は小浜市和久里付近とするが、地震動評価においては本地点も熊川断層の一部と考え、念のため後期更新世以降の地層に断層による変位・変形が認められない測線A-5Gまで延伸させた場合について検討を行う。

熊川断層の評価の概要

