


図－１ 原子炉照射試験片取出工事

工事概要

中性子照射による原子炉容器の材料特性変化を定期的に把握するため、原子炉容器内部に設置している照射試験片1個を取り出した。(今回で3回目)

取り出した照射試験片は、試験場所のニュークリアデベロップメント(東海村)へ運搬し、各種試験を実施し評価した結果、問題がないことを確認した。(平成26年3月運搬済)

照射試験片取出位置図



カプセル : 照射試験片を収納した箱型の容器。
取り出しはカプセルごとに行い、試験場所において中の試験片を取り出す。