

高浜4号機 原子炉容器上蓋の温度計引出管接続部からの蒸気漏れ

発生場所

