



# 高浜発電所1号機格納容器上部遮蔽設置工事における 協力会社作業員の負傷について

## 発生場所




○ 発生場所: 1号機アニュラス内(E.L.+17.0m)

## 発生状況



### 鉄材(L型)詳細



長さ 2,000mm  
厚さ 10mm  
重量 約20kg

## 状況概要図

