


高浜発電所 1、2号機 安全対策工事における 協力会社作業員の負傷について

現場状況図



(現場状況)

機材: 発電機 2台、エンジン付溶接機 2台、エンジン駆動フォークリフト 1台、高所作業車 2台、集塵機 1台

⇒ 一酸化炭素を発生させる可能性のある機器: 発電機、エンジン付溶接機、エンジン駆動フォークリフト

○送気ファン(分岐トンネル奥に向けて水平に送気)

○排気ファン(分岐トンネル入口に向けて斜め上向きに排気)

今後の予定

送気ファンおよび排気ファンにより換気が十分であったかなど、引き続き調査を行い、再発防止策等の検討を行なう予定です。