



# 高浜発電所3号機の定期検査状況について (蒸気発生器伝熱管の損傷)

## 発生箇所


### 系統概要図




### 蒸気発生器の概要図




#### 第3管支持板 信号指示箇所拡大断面図



#### 伝熱管の拡大平面図



### B-蒸気発生器上部より見た 伝熱管位置を示す図



### C-蒸気発生器上部より見た 伝熱管位置を示す図

