




# 高浜発電所3号機の定期検査状況について (蒸気発生器伝熱管の損傷)

## 発生箇所


## 系統概要図



## 蒸気発生器の概要図



## B-蒸気発生器伝熱管(低温側)の状況



## C-蒸気発生器伝熱管(低温側)の状況

