


高浜発電所3号機の定期検査状況について (蒸気発生器伝熱管の損傷)

発生箇所


系統概要図




伝熱管の拡大平面図



蒸気発生器の概要図



B-蒸気発生器伝熱管(低温側)の状況



C-蒸気発生器伝熱管(低温側)の状況

