



# 高浜発電所4号機のECT信号指示管位置図

## 発生箇所


## 系統概要図




## 蒸気発生器の概要図



第3管支持板  
信号指示箇所拡大断面図




伝熱管の拡大平面図



信号指示本数  
 <第3管支持板>  
 A-SG: 1本  
 C-SG: 3本


A-蒸気発生器上部より見た  
伝熱管位置を示す図



<第3管支持板>  
 有意な信号  
 指示管  
 (X51-Y4)

- : 有意な信号指示管 ( 1本)
- (緑) : 既施栓箇所(外面減肉) ( 1本)
- (黒) : 既施栓管(拡管部応力腐食割れ) ( 8本)
- : 既施栓管(拡管部応力腐食割れ以外) (129本)

C-蒸気発生器上部より見た  
伝熱管位置を示す図



<第3管支持板>  
 有意な信号  
 指示管  
 (X21-Y8)

<第3管支持板>  
 有意な信号  
 指示管  
 (X55-Y8)

<第3管支持板>  
 有意な信号  
 指示管  
 (X55-Y3)

- : 有意な信号指示管 ( 3本)
- (緑) : 既施栓箇所(外面減肉) ( 3本)
- (黒) : 既施栓管(拡管部応力腐食割れ) ( 13本)
- : 既施栓管(拡管部応力腐食割れ以外) (110本)