


高浜発電所4号機の定期検査状況について (蒸気発生器伝熱管の渦流探傷検査結果に関する点検状況)

発生箇所


系統概要図




伝熱管の拡大平面図



蒸気発生器の概要図




A-蒸気発生器上部から見た 伝熱管位置を示す図




小型カメラで確認したきずの状況

第3管支持板 (X51-Y4)




付着物

きず
(光沢あり)




回収した付着物の状況



【寸法】
 幅：約15mm 長さ：約9mm
 【色】
 黒色

伝熱管との接触箇所

C-蒸気発生器上部から見た伝熱管位置を示す図



小型カメラで確認した C-蒸気発生器伝熱管のきずの状況

