



# 舞鶴発電所における石炭受入コンベアから海への石炭の落下の概要について



・こぼれ落ちた石炭を発見した  
受入コンベア横の通路(計3箇所)



・通路のグレーチング箇所から石炭が  
海に落下(計2箇所)