

美浜発電所3号機の状況について（週報）

 2021年5月21日
 関西電力株式会社

	内 容
実 績 〔 5月20日 ~ 5月21日 9時 〕	[主要工程] ○1次系（原子炉関係） ・5月20日 燃料装荷開始 [検査関係] ○定期事業者検査 ・重大事故等クラス2機器供用期間中検査
予 定 〔 5月21日 9時 ~ 5月28日 9時 〕	[主要工程] ○1次系（原子炉関係） ・燃料装荷（5月20日開始） ・原子炉容器組立 ○2次系（タービン関係） ・復水器真空上昇 ・2次系クリーンアップ※ [検査関係] ○定期事業者検査 ・放射線監視装置機能検査 ・燃料集合体炉内配置検査 ・流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び警報装置機能検査 ○使用前検査 ・なし

※ 2次系主管系統（給水、復水系統等）の不純物（鉄、ナトリウム、塩素等）を、系統内に水を循環させて取り除くこと



美浜発電所3号機の再稼動にかかる作業・検査の工程

添付資料

2021.5.21 9:00時点

