

2025年2月20日に発表した「高浜発電所3号機の定期検査開始」の訂正

2025年2月25日
関西電力株式会社

標記配付資料のうち、下記について誤りがありましたので、お詫び申し上げますとともに、訂正させていただきます。

訂正させていただく資料：

「高浜発電所3号機の定期検査開始」・・・別紙のとおり

訂正箇所：

- (誤) 2025年2月22日から約3ヶ月の予定で第27回定期検査を実施します。
- (正) 2025年2月22日から約4ヶ月の予定で第27回定期検査を実施します。

なお、定期検査工程等については、発表内容に誤りはありません。

以 上

- ・別紙：「高浜発電所3号機の定期検査開始」
- ・2月20日付けプレスリリース：[高浜発電所3号機の定期検査開始](#)

下線部を訂正させていただきます。

高浜発電所3号機の定期検査開始

2025年2月20日
関西電力株式会社

高浜発電所3号機（加圧水型軽水炉 定格電気出力87万キロワット、定格熱出力266万キロワット）は、2025年2月22日から約4ヶ月の予定で第27回定期検査を実施します。

定期事業者検査を実施する主な設備は、次のとおりです。

原子炉本体
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
原子炉冷却系統施設
計測制御系統施設
放射性廃棄物の廃棄施設
放射線管理施設
原子炉格納施設
その他発電用原子炉の附属施設

以上

(添付資料) 高浜発電所3号機 第27回定期検査の概要