

令和5年度 第3四半期原子力規制検査結果について

令和6年2月21日に、原子力規制委員会から令和5年度第3四半期の間実施した原子力規制検査（原子力施設安全及び放射線安全に係る基本検査）の結果が通知されました。通知された検査指摘事項は以下の通りです。

発電所	件名	事象、指摘内容	重要度 ／深刻度
美浜	3号機 不十分な是正処置によるほう酸タンク室等における火災感知器の不適切な設置	事業者は、令和3年度第3四半期の検査指摘事項「美浜発電所3号機 格納容器貫通部エリアにおける煙感知器の不適切な箇所への設置」に対し、改善活動を行っていたが、令和5年5月の高浜発電所1号機の使用前検査における気付き事項「火災感知器の不適切な設置」を受け、改めて美浜発電所3号機に設置されている火災感知器について調査したところ「発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書（工事計画認可申請添付資料7 美浜発電所3号機）」の要件を満足していない火災感知器が135個あることが新たに確認された。	緑／SLIV (通知なし)

以上