

美浜発電所 3 号機の運転上の制限の逸脱・復帰について

2023 年 1 月 2 日

関西電力株式会社

美浜発電所 3 号機（定格熱出力一定運転中）は、本日、0 時 58 分に 77 kV 受電保護リレー動作の警報※¹が発信し、予備変圧器のしゃ断器が開放しました。予備変圧器を経由した外部からの受電ができない状態となったため、0 時 58 分に保安規定の運転上の制限※²を満足していない状態にあると判断しました。

原因は、送電線の一部で停電が発生したことによるものです。その後、送電線が復旧して予備変圧器に異常がないことを確認したことから、しゃ断器を投入し、1 時 36 分に保安規定の運転上の制限を満足する状態に復帰しました。

本事象による環境への放射能の影響はありません。

※1：過大な電流など送電線の異常から予備変圧器を保護するために働く安全装置が動作したこと示す警報。

※2：運転上の制限とは、安全機能を確保するために必要な機器（ポンプ等）の台数や、原子炉の状態毎に遵守すべき温度や圧力の制限を定めているもの。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、運転上の制限からの逸脱を宣言し、予め定められた時間内に措置を行うことが必要となる。

以 上